

佛山市南海区建筑工程质量监督站

佛山市南海区建筑工程施工安全监督站关于 广东瑞浦兰钧动力与储能锂离子电池及 系统制造新建项目（一期） 安全检查情况的通报

南建安监〔2023〕23号

各监督室，各有关单位：

我站6月27日对该项目进行安全检查，检查发现该项目外脚手架与主体结构之间间距过大未设置防护措施，外脚手架平桥未设置踢脚板、开口处未设置“之”字撑，移动式操作平台（门式架）搭设不符合要求且多名施工作业人员未佩带安全带等问题，根据《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》（2022年修订版）有关规定，对存在不良行为的北京建工路桥集团有限公司和温州市鹿城建设工程监理有限公司进行通报批评，并分别扣诚信分5分。

各单位要引以为戒，要认真落实安全生产有关法律法规、规章制度和规范性文件规定，严格执行建设行政主管部门监管指令，建立健全安全生产管理机构，采取有效管控措施，切实消除安全事故隐患，确保建筑施工安全形势平稳可控。

附件：建筑业企业诚信扣分一览表

佛山市南海区建筑工程施工安全监督站

2023年6月28日



附件：

建筑业企业诚信扣分一览表

序号	工程名称	企业名称	扣分原因	诚信 扣分
1	广东瑞浦兰 钧动力与储 能锂离子电 池及系统制 造新建项目 (一期)	北京建工路 桥集团有限 公司	受各级建设行政主管 部门行文通报批评的	5
		温州市鹿城 建设工程监 理有限公司	受各级建设行政主管 部门行文通报批评的	5
合 计				10

注：根据《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》（2022年修订版），受各级建设行政主管部门行文通报批评的，每次扣5分。

