

主动公开

佛山市南海区九江镇城建和水利办公室文件

通报 2024001

佛山市南海区九江镇城建和水利办公室关于美登新型复合材料项目文明施工管理情况的通报

各建设、施工、监理及有关单位：

为加强城市管理工作，进一步规范扬尘防治管理措施，提升文明施工水平，贯彻落实《佛山市建设工程文明施工管理规定》《关于进一步加强我区建筑工地文明施工管理的通知》（南建设工[2012]58号）《佛山市扬尘污染防治条例》《佛山市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》等文件要求，结合我办工作部署，现将美登新型复合材料项目文明施工管理情况通报如下：

一、基本情况

2024年3月13日，检查美登新型复合材料项目，发现存在以下问题：施工过程中未按要求开启喷淋；施工现场道路干燥未

保持湿润；建筑垃圾未及时清理、建筑材料乱堆乱放，项目现场文明施工管理混乱，且未组织落实建设行政主管部门提出的文明施工管理整改要求。

该项目监理单位对工地现场未按规范做好文明施工，造成建筑工地产生扬尘等相关问题，未按要求落实监理职责。

二、处理措施

为督促项目各方责任主体落实施工现场扬尘污染防治措施，加强文明施工管理责任落实，根据《佛山市住房和城乡建设局建筑行业诚信管理办法》（2022年修订版）的相关规定，我办对该项目的施工单位及监理单位进行企业诚信扣分处理（详见附件）。

三、工作要求

（一）建设单位对施工扬尘污染防治负总责，应当将扬尘防治费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，督促施工单位编制建设工程施工扬尘污染防治专项方案，并落实各项扬尘污染防治措施。

（二）全面落实“六个百分百”。各施工单位及监理单位须认识到工地扬尘污染防治的重要性，提高扬尘防治意识，认真落实各项防扬尘措施。工地现场必须做到百分百围蔽，围挡下部设置不少于30厘米的防溢座，上部设置喷淋系统。非施工作业区域的裸土、砂石百分百覆盖。作业区域须洒水保湿，防止扬尘。主要车行通道须硬底化，未能硬底化的须洒水保湿；加强车行通道的洒水降尘措施。对出场车辆须对车轮、车身冲洗干净，杜绝带

泥上路污染周边道路。长期闲置的地块须进行绿化。严控现场切割作业，因工艺等特殊情况需现场切割作业的，必须在指定的相对封闭的加工区间进行切割，并采取降尘防尘措施；墙体开槽及石材切割等易产生扬尘的工序必须湿法作业，切实做好高空扬尘防控工作。

附件：建筑业企业诚信扣分一览表

佛山市南海区九江镇城建和水利办公室

2024年3月13日



附件：

建筑业企业诚信扣分一览表

序号	工程名称	企业名称	扣分原因	诚信扣分
1	美登新型复合材料项目	广东鸿利建设有限公司	受各级住房和城乡建设部门行文通报的	5
		华茗设计集团有限公司	受各级住房和城乡建设部门行文通报的	5
合计				10